

FICHE REFERENCE

Rénovation et sécurisation de la phase 2 de la dalle piétonne du Front de seine - Ilots Verseau et Centaure
 MAITRISE D'OUVRAGE : SEMPARISEINE

CONCEPTION

En partenariat avec : 




Photos 2005



Objectif : redonner une réelle qualité d'usage et de paysage

Contraintes :

- chantier sur dalle donc contraintes de poids
- résistance aux usages déviants



REALISATION

En partenariat avec : 



Photo Octobre 2012

Prototype : Avril 2012
Commande : Mai 2012
Livraison : En plusieurs phases entre Juillet 2012 et Mars 2013



Photo Juin 2013

GESTION

En partenariat avec : 



Photo Septembre 2013

Les bancs sont réalisés en lattes de BOAKO (bois composite) :

- Classement au feu M1
- Durabilité
- Imputrescible